



POZNÁMKY

1. Stávající kamenný povrch kapličky včetně vnitřní plochy niky bude vyčištěn, poškozené části budou kamenicky opraveny a celý povrch bude opatřen hydrofobizačním přípravkem.
 2. Původní socha Panny Marie bude restaurátorsky opravena a bude restaurátorsky obnoven její polychromovaný povrch a bude vrácena zpět do niky.
 3. Původní nevhovující zasklení niky bude odstraněno včetně rámu a nika bude opatřena novým bezpečnostním sklem včetně rámu v kovářské černi.
 4. Střecha kapličky bude opatřena novou měděnou krytinou.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, která bude zpracována dodavatelem před realizací.
 - Rozměry jsou orientační, je nutné ověření rozměrů dodavatelem těsně před realizací.

investor: Obec Tuchoraz Tuchoraz 99, Český Brod, 282 01	autor dokumentace: www.aahladik.cz	Ing.arch. Tomáš Hladík hladik@arch.cz 604 662 601	ARCH ATELIER HLADÍK	datum: 1/2016
	autor návrhu: www.aahladik.cz	Ing.arch. Tomáš Hladík hladik@arch.cz 604 662 601		projektant části: www.aahladik.cz 604 662 601
akce: Obnova kapličky Panny Marie v Tuchorazi			profesní část: Architektonické a stavebně technické řešení	měřítko: 1:25
výkres: Půdorys a čelní pohled			číslo výkresu: D.1.1 b) 02	