

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Tel.: 950 885 129 Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín  
Fax: 950 885 128 E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL – 410-1/2012 - KO

Kolín 10. 1. 2012

Počet listů: 1  
Příloha: 1

Města a obce  
v působnosti HZS Středočeského kraje  
územního odboru Kolín

## Dopis k nařízení vlády č. 61/2010 Sb.

(Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950 885 126, e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz)


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

reagujeme tímto dopisem na časté dotazy z obecních úřadů, zdali se musí provést kontroly komínů. "Podomní kominíci" se domáhají u občanů vymetení a prohlídky komína, s odůvodněním, „že to musí být“. Většinou se jedná o neseřízní nabídky. Seriózní kominíci takto nepostupují. Úkon provedou na základě žádosti občana.

Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se stanovuje tato povinnost dvěma způsoby - čištěním spalinové cesty a kontrolou spalinové cesty. Lhůty čištění a kontrol jsou taxativně stanoveny. Pro nejčastěji se vyskytující spotřebiče (na pevná paliva, kapalná paliva a plynná paliva) v rodinných domcích občanů s výkonem spotřebiče (topidla) do 50 kW jsou stanoveny lhůty s tím, kdo je smí provádět viz. příloha č.1.

Záleží tedy jen na uvážení občana, zda se sám rozhodne plnit či neplnit ustanovení uvedeného nařízení vlády se všemi důsledky z toho plynoucími (tzn. postih kontrolním orgánem, plněním pojišťovny v případě škodní události apod.), obdobně tak jako musí postupovat při revizích vyhrazených technických zařízení (elektroinstalace, hromosvod, nebo plynový rozvod).

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
25

  
plk. Ing. Vladimír Dynybyl  
ředitel územního odboru  
rada

IČ  
Bankovní spojení (bank connection)  
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371  
: Česká národní banka Praha  
: 8609881/0710