


POZNÁMKY

1. Kaplička Panny Marie.
 2. Stávající kamenné stupně budou vyčištěny, přeloženy, poškozené části budou kamenicky opraveny.
 3. Stávající živý plot bude v místech poškození doplněn novými rostlinami (předpoklad 25%).
 4. Nová kamenná (pískovcová) dlažba včetně podkladního souvrství.
 5. Stávající branka a dvě přilehlá pole plůtku budou odstraněna a nahrazena novým plůtkem s brankou.
 6. Stávající betonové schodiště odstranit a nahradit novým kamenným (pískovcovým) včetně betonového základu. Detail schodnic bude stejný, jako u stupňů před kapličkou.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, která bude zpracována dodavatelem před realizací.
 - Rozměry jsou orientační, je nutné ověření rozměrů dodavatelem těsně před realizací.



investor: Obec Tuchoraz Tuchoraz 99, Český Brod, 282 01	autor dokumentace: Ing.arch. Tomáš Hladík www.aahladik.cz hladik@arch.cz 604 662 601	ARCH ATELIER HLADÍK
autor návrhu: Ing.arch. Tomáš Hladík www.aahladik.cz hladik@arch.cz 604 662 601	projektant části: Ing.arch. Tomáš Hladík www.aahladik.cz hladik@arch.cz 604 662 601	
akce: Obnova kapličky Panny Marie v Tuchorazi	profesní část: Architektonické a stavebně technické řešení	datum: 1/2016
výkres: Půdorys parkových úprav	číslo výkresu: D.1.1 b) 01	stupeň: DSP
		měřítko: 1:50